

# Inhaltsverzeichnis

Az.: VI 1-061-k-08 # 2.515

## Plangenehmigung

für den Neubau eines Geh- / Radweges im Zuge der L 3019 zwischen Weißkirchener  
Berg und Altenhöferallee von Bau-km: 0+000 bis Bau-km: 1+400

(2 Ordner)

### Genehmigte Unterlagen:

3/1	Übersichtslageplan	2.500	1
5/1	Lageplan	1.000	1
5/2	Lageplan	1.000	1
6/1	Höhenplan	1.000/100	1
8.1	Lageplan Entwässerungsmaßnahme	1.000	1
8.2	Lageplan Entwässerungsmaßnahme	1.000	1
9.1/1	Landschaftspflegerischer Begleitplan Maßnahmenplan	1.000	1
9.1/2	Landschaftspflegerischer Begleitplan Maßnahmenplan	1.000	1
9.2	Landschaftspflegerische Maßnahmen Maßnahmenblätter	-	27
10/1	Grunderwerbsplan	1.1000	1
10/2	Grunderwerbsplan	1.1000	1
10.2	Grunderwerbsverzeichnis		5
11a	Regelungsverzeichnis		7
14/1	Ausbauquerschnitte Radweg	50	
14/2	Ausbauquerschnitte Radweg	100	
14/3	Ausbauquerschnitte Radweg	100	
14/4	Ausbauquerschnitte Radweg	100	
14/5	Ausbauquerschnitte Radweg	100	
14/6	Ausbauquerschnitte Radweg	100	
14/7	Bl. 1 (Ausbauquerschnitte)	100	
16	Leistungsplan		2
	Bl. 1a	1.000	
	Bl. 2a	1.000	

## Nachrichtlich genehmigte Unterlagen:

<u>Unterlage Nr.</u>	<u>Maßstab</u>	<u>Seiten</u>	
1	Erläuterungsbericht mit Anlagen A-D	28	
2/1	Übersichtskarte	2.500	1
8.3	Lageplan Einzugsgebiet	1.000	1
8.5	Volumennachweis RRB Urselbach	250	
9.3	Landschaftspflegerische Maßnahmen Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Kompensation		6
18.1	Flächenaufstellung Abflussflächen		2
18.2	Niederschlagshöhen KOSTRA-DWD Tabellen		2
18.3	Nachweise Entwässerungsabschnitt I		15
18.4	Nachweise Entwässerungsabschnitt II		4
19.1	Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) mit Anl. V (Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanzierung nach Kompensationsverordnung)		47
19.2/1	Landschaftspflegerischer Begleitplan Bestands- und Konfliktplan	1.1000	1
19.2/2	Landschaftspflegerischer Begleitplan Bestands- und Konfliktplan	1.1000	1
19.3	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASB) mit Anh. 1 und 2		22
19.4	Faunistische Erfassung	-	50
19.4.1	Plan zur Faunistischen Erfassung	2.000	1
21.1	Lageplan Bodendenkmal	nicht maßstabsgetreu	
21.2	Satellitenbild Lage Bodendenkmal	nicht maßstabsgetreu	