



Legende

Verlust von Flächen mit bedeutenden Landschaftsbildqualitäten

- Sehr groß
- Groß
- Mittel *
- Gering *

Verlust / Funktionsverlust von bedeutenden Landschaftsbildelementen

- Baumreihe
- Einzelbaum *
- Gehölz *
- Fließgewässer *
- Verlust Baum

Beeinträchtigung von Landschaftsbildelementen und Blickbeziehungen

- Nicht landschaftsangepasstes Bauwerk: Brücke
- Gestörte weiträumige Blickbeziehung *

Trasse

- Einschnittsböschung
- Mulde
- Bankett
- Fahrbahn
- Bankett
- Dammböschung
- Mulde
- Brücke
- Höhenlinie

Realnutzung

Bäume

- Laubbaum
- Obstbaum
- Strauch
- Neupflanzung
- Straßenbaum

- Fließ- und Stillgewässer
- Straße/Asphaltweg
- bewachsene unbefestigte Feld- und Waldwege
- übrige Wege und Plätze
- Siedlungsfläche mit Gebäuden
- Hecke, Gebüsch, Saum oder Garten
- Mischwald
- Laubwald / Laubmischwald
- Nadelwald
- Auwald
- Streuobstwiese
- übrige Flächen

- Untersuchungsraumgrenze
- * Kategorieinstufung kommt im Untersuchungsraum nicht vor

2			
1			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSSTUDIE			
	bearbeitet:	Blöbaum	23.04.2007
	gezeichnet:	Blöbaum	23.04.2007
	geprüft:		

	Karte 9 Landschaft: Variante 5	
	Datum	Zeichen

B 275 OU Idstein-Eschenhahn Umweltverträglichkeitsstudie		bearbeitet gezeichnet geprüft
		Maßstab: 1 : 7.500 (im Original)

Aufgestellt: Wiesbaden, Amt für Straßen- und Verkehrswesen Wiesbaden	Gesch. Wiesb. Hess. I	Nachrichtliche Unterlage Nr. 19.11.2.9.5 zum Planfeststellungsbeschluss vom 06.03.2024 Gz. VI-061-K-08-217/003 Wiesbaden, den 21.03.2024
i. A. Dipl.-Ing. <i>03123 i. A. Hölzer</i>	i. A.	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum Abt. VI Im Auftrag